

新竹科學園區管理局優良既有建築物改善案例彙編

建築物名稱	不符項目	改善說明	改善前照片	改善後照片
自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓		依規定於樓梯兩側裝設高度 75 公分之扶手；增設無障礙操控盤及語音合成器，		
自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓		依規定於昇降機入口設置無障礙標誌。		
自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓		依規定設置無障礙坡道扶手。		

<p>自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓</p>		<p>依規定於樓梯消防箱或機電設備箱處設置可拆式扶手，高度符合上緣 75 公分</p>		
<p>自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓</p>		<p>依規定設置無障礙坡道及扶手</p>		
<p>自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓</p>		<p>依規定於樓梯中央設置扶手</p>		
<p>自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓</p>		<p>依規定於樓梯兩側裝設高度 75 公分之扶手；並設置終端警示標誌</p>		

<p>自強樓、 致知樓、 竹山樓、 篤行樓、 竹水樓、 學禮樓、 莊敬樓、 聚賢樓、 中興樓</p>		<p>依規定於樓 梯兩側裝設 高度 75 公 分之扶手</p>		
<p>中興樓</p>		<p>依規定設置 無障礙坡 道。</p>		