

設置優良之無障礙廁所盥洗室實例



妨礙使用之廁所盥洗室實例

未使用橫向拉門，
不得使用喇吧鎖，
迴轉空間不足。



水龍頭應有撥桿，或
自動感應控制設備。



洗面盆未設置包覆扶手，
一側固定扶手妨礙乘坐輪
椅者接近使用。



說 明

上圖非一般形式之馬桶，
僅適用醫療或療養機構等
特殊需求之場所。